

- 1、将 Thisdrawing 中的所有代码从 AutoCAD 复制到 ZWCAD  
注：对于 VBA 程序中的类（Class）、窗体（Form）和模块（Module）可以直接从 AutoCAD 中导出，再在 ZWCAD 中导入。
- 2、将对象类型从 AcadXXX 改为 ZcadXXX, 比如 , AcadLayer →ZcadLayer, IAcadLWPolyline→IZcadLWPolyline
- 3、将颜色对象类型从 AcadAcCmColor 改为 ZcadZcCmColor.
- 4、将枚举或宏名从 acXXX 改为 zcXXX, 比如 acRed→zcRed. 但是对象名字中的 AC 或 ACAD 无需修改, 比如 AcDbLine 等。
- 5、AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16")  
→ZcadApplication.GetInterfaceObject("ZWCAD.ZcCmColor")
- 6、AcadApplication.GetInterfaceObject("ObjectDBX.AxDbDocument.16")→  
ZcadApplication.GetInterfaceObject("ZWCAD.ZxDbDocument.2021")
- 7、如果运行时出现提示框“编译错误：若要在 64 位系统上使用，则必须更新此项目中的代码。请检查并更新 Declare 语句，然后使用 PtrSafe 属性标记它们。”，则请把报错的函数声明中的 Declare 改为 Declare PtrSafe, 把参数和返回值中的 Long 改成 LongLong